



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร (กองช่าง) โทร. ๐-๗๕๒๙-๐๘๖๙

ที่ ตร.๗๒๗๐๓/๒๙๐

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาหน้าเสียดในพื้นที่ ประจำปีประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

ตามที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาหน้าเสียดในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่ตำบลเขาไพร ทั้ง ๕ หมู่บ้าน เพื่อให้ทราบสภาพปัญหาการเกิดหน้าเสียดในชุมชน ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่ นั้น

บัดนี้ กองช่างได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลตามแบบรายงานผลการตรวจสอบสภาพหน้าเสียดในพื้นที่ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า ทั้ง ๕ หมู่บ้านไม่พบสภาพหน้าเสียดในพื้นที่ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปурินทรา จันทรแดง)  
นายช่างโยธารักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น.....

— กษม

(นางพลอยทิพย์ ไชยมณี)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....

กษม /

(นายทรงศนฤทธิ์ คำสุข)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

**สำเนาถูกต้อง**

(นางสาวปурินทรา จันทรแดง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไผ่ อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง  
ข้อมูลสำรวจ ปีงบประมาณ 2566

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา					หมายเหตุ
	หมู่ที่ 1	หมู่ที่ 2	หมู่ที่ 3	หมู่ที่ 4	หมู่ที่ 5	
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	
ขาม่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	
ไฟป่า	-	-	-	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไผ่ ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 พบว่า น้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์  
ในกิจกรรมต่างๆ เช่นคริวเรือนเกษตรกรรมยังไม่พบปัญหาน้ำเสียเกิดขึ้นในตำบลเขาไผ่

**สำเนาถูกต้อง**



(นางสาวบุรินทรา จันทร์แดง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน